



## Dopravní opatření číslo 116/2014

### DOČASNÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A JŘ PRO LINKU PID 494

<b>Na základě:</b>	Rozhodnutí OSAD MěÚ Říčany, č.j. 107148/2014-MURI/OSAD
<b>Platnost:</b>	od zahájení provozu dne <b>1.7.2014</b> (úterý) do odvolání (cca do konce října 2014)
<b>Důvod:</b>	Havárie mostu 1011-2 na silnici III/1011 před křižovatkou s I/2 u Vojkova (bezodkladné uzavření mostu, následná výstavba nového mostu)
<b>Zpracoval:</b>	Ing. Oldřich Kadavý
<b>Odpovídá:</b>	Mgr. Luděk Kudláček ( <i>vedoucí Oddělení příměstské dopravy</i> )
<b>Zpracováno:</b>	v Praze dne 27.6.2014

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### **TRASA**

#### POUZE PRO SPOJE JEDOUcí VE VARIANTĚ PŘES ZASTÁVKU „TEHOV, LADA“

##### Směr „Říčany“:

Ve směru ze Strančic, resp. Všestár do zastávky „Tehov“ po pravidelných trasách – v Tehově vlevo III/1011 – ve Světicích II/107 – v Říčanech Široká – vlevo Jizerská – Na Obci – vpravo Rooseveltova – Masarykovo náměstí – vlevo 17. listopadu – vlevo Pod Lihovarem – na okružní křižovatce vpravo Říčanská – vlevo Za Větrníkem – vpravo Černokostecká – vlevo místní komunikace do zastávky „Říčany, Černokostecká“ – *vybrané spoje výstup* – místní komunikace – vpravo Černokostecká – vpravo AO „Říčany, Olivovna“ – výstup.

##### Směr „Strančice, žel.st.“:

Nástup AO „Říčany, Olivovna“ – vlevo Černokostecká – vlevo místní komunikace do zastávky „Říčany, Černokostecká“ – *vybrané spoje nástup* – vpravo místní komunikace – Černokostecká – vpravo Spojka – vlevo Říčanská – na okružní křižovatce vpravo Pod Lihovarem – vpravo 17. Listopadu – vpravo Masarykovo náměstí – Rooseveltova – vlevo Na Obci – Jizerská – vpravo Široká – II/107 – ve Světicích vlevo III/1011 – v Tehově vpravo do zastávky „Tehov“.

## ZASTÁVKY

### Ruší se:

- „Tehov, Lada“ – oba směry (2086/1,2)
- „Říčany, Wolkerova“ – výstupní i nástupní (1898/1,2)
- „Říčany, Podhradí“ – oba směry (1811/1,2)
- „Říčany, U podjezdu“ – směr „Říčany, Pod lihovarem“ (1891/1)
- „Říčany, Spojovací ZŠ“ – směr „Říčany, K žel.st.“ (1888/2)

## PROVOZNÍ PARAMETRY

- zpracováno do databáze JŘ: **ANO**
- změna pro hlásiče APEX: **NE**
- nutný vývěs JŘ: **ANO**
- změna dat pro palubní PC: **ANO**
- vývěs informačních vývěsek: **ANO**

## OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM

- změna v umístění označnicků: **NE**
- změna zastávkového infosystému: **ANO**

**UPOZORNĚNÍ:** V případě, že dotčený dopravce není totožný s majitelem dotčeného zastávkového zařízení (tj. označnicků zastávek a dalšího zastávkového vybavení dle znění § 18, písm. f) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů), je tento povinen změny vyvolané dopravním opatřením na tomto zařízení oznámit jeho majiteli a na smluvním základě jejich realizaci u něho objednat (zabezpečení plnění Standardů kvality PID, 3.2.A Informování na zastávkách).

## UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH VÝVĚSEK

### **Zastávková zařízení v majetku dotčených dopravců (ARRIVA PRAHA):**

Všechny zastávky linky PID 494 (v provozu i rušené)

### **Zastávková zařízení v majetku jiných dopravců:**

nejsou

### **Termín rozvěšení:**

Po celou dobu trvání dopravního opatření dle dispozic pro vývěs organizace ROPID.

**UPOZORNĚNÍ:** Cca do začátku září probíhá dopravní omezení v centrální části Říčan + platí úpravy jízdního řádu kvůli výluce na 489 (uzavírka mostu u Menčic).

Poznámka: Dotčené autobusové linky ostatních dopravců - nejsou.

Ing. Martin Jareš, Ph.D.  
vedoucí odboru projektování dopravy

Dotčení dopravci: ARRIVA PRAHA, s.r.o